



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

אגף א' רישוי ופיקוח

טל': 03-5657154

פקס: 03-5613583

ב' בכסלו תשפ"א

18 בנובמבר 2020

סימוכין: 4000-0408-2020-017666

אל:

איגוד שמאי הרכב בישראל

איגוד המוסכים בישראל

איגוד יבואני הרכב

איגוד קציני בטיחות

איגוד מכוני רישוי

מוסכים לזגגות רכב

א,ג,נ.

הנדון: מערכות בטיחות לרכב - עדכון

סימוכין: מכתבנו מיום 30/8/2020 (מס' 017490)

1. ראשית אבקש לעדכן בהמשך למכתבנו שבסימוכין לעניין החלפת שמשה קדמית לרכב עקב נזק / תאונה, כי תחילה יש לבצע בדיקה למערכות הרכב הרלוונטיות ובמקרה וקיים צורך לבצע כיוול (סעיף 5 למכתבנו שבסימוכין).
2. ברצוננו להסב את תשומת לבכם, במקרה קרות נזק / תאונה לרכב, חלה האחריות על המנהל המקצועי של המוסך לתקינות הפעולות שבוצעו ברכב, לפי סעיף 141 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו – 2016 גם למערכות הבטיחות והחיישנים ברכב כגון, כריות אוויר, בקרת סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום וכו'.

בברכה,

משה קירמאיר
מנהל אגף א' רישוי ופיקוח

העתקים:

אינג' אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף הרכב
מר רפי אלישע – ראש תחום שירותי תחזוקה
מח' קציני בטיחות
מפקחים/מרכזים מחוזיים

מדינת ישראל

