

# מדינת ישראל



משרד התחבורה  
והבטיחות בדרכים

לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה  
אגף הרכב ושירותי תחזוקה  
רח' המלאכה 8, תל – אביב  
תחום תקינה  
ת.ד. 57031, ת"א 61570  
טל': 03-5657119/22  
פקס: 03-5657123  
תאריך: כ"ה אדר ב, תשע"ו  
4 אפריל, 2016  
סימוכין: 07582716  
תיק: מכוני רישוי

אל: מכוני הרישוי

## הנדון: רכבים היברידיים פלאג אין - הנחיות בדיקה למכוני הרישוי

- בהמשך לעדכון הוראת הנוהל מס' 02/12 ליבוא רכבים ביבוא אישי לעניין רכבים היברידיים פלאג אין (PLUG IN) המותרים ליבוא גם כאשר דגם הרכב לא מיבוא ביבוא סדיר ע"י יבואן מורשה, להלן ההנחיות לבדיקת הרכב בנוסף להנחיות הקיימות:
1. במקרה של כבל טעינה שאינו חלק אינטגרלי מהרכב על היבואן האישי להמציא תעודת בדיקה מאת המעבדה המאושרת על עמידת כבל הטעינה בדרישות התקן הישראלי ת"י 61851-22.
  2. סימון הרכב יהיה בהתאם לנספח א' המצ"ב.

בברכה,

מהנדס אנוור בשיר  
מרכז בכיר תקינה

העותק: מר משה ויצמן – מנהל אגף בכיר הרכב  
מהנדס מקסים טבל – ראש תחום תקינה

## נספח א' – סימון רכב חשמלי

1. הרכב נדרש להיות מסומן בסימן הבא באופן ברור ובולט:



2. הסימון יופיע בצד האחורי של הרכב ובשני צדדי הרכב על גבי המכסה של פתחי פלג הטעינה (במקרה ואין פתח של פלג טעינה אז בצדי הרכב בחלק הקדמי) בהתאם לדוגמה הבאה:



צבע הסימון וצבע הריקע משתנים על פי צבע הרכב



3. מידות וגוון התווית יהיה לשיקול של היבואן ובתנאי שהתווית תהיה בולטת.